



FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS PARA METAL

FAMILIA	03670
DESCRIPCIÓN	FRESAS ROTATIVAS EN ACERO HSS M2 CORTE UNIVERSAL
IMAGEN PRODUCTO	  
FORMA	B - CILÍNDRICA CON BORDES DE CORTE EN LA CABEZA COD. USA SB
TIPO DE ACERO	HSS AISI M2
COMPOSICIÓN %	C 0,88-0,92 - Si 0,85-0,98 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0,003 - S ≤ 0,009 Cr 3,95-4,05 - Mo 2,55-2,65 - W 3,55-3,65 - V 1,25-1,35 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganoso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno W=Tungsteno - V=Vanadio
GRADOS DEL TEMPLE	1100°
DUREZA	64-65 HRC
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
AFILADO	CBN
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - acabado brillante
APLICACIÓN	HIERRO - ACERO - ALEACIONES DE ACERO - FUNDICIÓN METALES - COBRE - LATÓN METALES CON RESISTENCIA R ≤800 N/mm²
CONSEJOS TÉCNICOS	<p>1) Utilizar con alta revoluciones.</p> <p>2) Siempre verifique el estado del portabrocas:utilizar exclusivamente en portabrocas concéntrico.</p> <p>3) Los golpes comprometen la funcionalidad de la fresa rotativa</p> <p>4) En casos de baja capacidad abrasiva en operaciones de (desbaste, fresado, tratamientos superficiales) se recomienda aumentar los r.p.m.</p> <p>5) Cuando trabaje materiales obstrutores, recomendamos el uso de lubricantes (grasa, petróleo) para evitar que la fresa se obstruya.</p>
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En máquinas amoladoras eléctricas - destornilladores.
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar, cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	ENVASE DE PLÁSTICO de 1 und.

ECEF FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS PARA METAL

FAMILIA	03670	
VELICIDAD DE CORTE EN RELACIÓN A LOS MATERIALES Y TIPOS DE PROCESAMIENTOS		
MATERIALES	OPERACIONES	r.p.m
Metales de baja aleación	Acabado	4000 - 5000
Latón- Bronce	Desbaste	2000 -3000
Acero de baja aleación	Desbaste	900 - 1400
Aluminio	Acabado	4000 - 5000
Fundición	Desbaste	900 - 1400

PRECAUCIONES

-  *Siempre use gafas protectoras*
-  *En caso de mucho ruido, use protección para los oídos.*
-  *Usar guantes.*